



Total Evaluasi:


A

Evaluasi Interior:


B

Evaluasi Eksterior:

A



d:Berkerut Beset a:Goresan/Sobek y:Kotor t:Terbakar Berlubang x:Hilang
o:Lainnya



W:Tanda perbaikan A:Goresan U:Penyok G:Lemparan Batu X:Diganti/Hilang
O:Lainnya

List Kerusakan:

Langit langit-Kotor-Kecil(y)/ Kursi Lainnya dan cover kursi-
Bekas Rokok-Terbakar(t)

List Kerusakan:

Pintu Kanan Belakang-Tanda perbaikan-Ada/ Fender Kanan
Belakang-Tanda perbaikan-Ada/ Bemper Belakang / Lampu-
Retak / Gap-Kecil(Y)

Evaluasi Rangka:

A

Evaluasi Mesin:

A

List Kerusakan:

List Kerusakan:

Catatan khusus:

Kondisi baik,bangku belakang ada bekas rokok