



Total Evaluasi:



A

Evaluasi Interior:

B

Evaluasi Eksterior:

B



d:Berkerut Beset a:Goresan/Sobek y:Kotor t:Terbakar Berlubang x:Hilang
o:Lainnya

W:Tanda perbaikan A:Goresan U:Penyok G:Lembaran Batu X:Diganti/Hilang
O:Lainnya

List Kerusakan:

Karpet Lembaran Kanan Depan-Berkerut / Beset-Sedang(d)

List Kerusakan:

Fender Kanan-Goresan-Kecil(A)/ Pintu Kanan Depan-Goresan-Kecil(A)/ Pijakan Kaki Kanan / Spoiler Bagian Kanan-Goresan-Kecil(A)/ Fender Kanan Belakang-Penyok-Kecil(U)/ Tutup Bagasi / Pintu Belakang / Lampu-Goresan-Kecil(A)/ Fender Kiri Belakang-Goresan-Kecil(A)/ Pijakan Kaki Kiri / Spoiler Bagian Kiri-Goresan-Kecil(A)

Evaluasi Rangka:

A

Evaluasi Mesin:

A

List Kerusakan:

List Kerusakan:

Catatan khusus:

Karpet kanan depan beset, body baret halus, etu